

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO PAJUYUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJUYUM, ALDEA XEBAQUIT.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0024-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Modulo 1. Suministro e instalacion de balcones de hierro en ventana y sustitucion de plafoneras



Foto 2: Modulo 2 Sustitución de hinodoros y sustitucion de lavamanos



Foto 3: Modulo 2. sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos y sustitucion de urinal por mingitorios



Foto 4: Modulo 3. sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de lavamanos.



Foto 5: Modulo 3. Sustitución de plancha de metal de 3 ornillas




Foto 6: Modula 1. sustitucion de canales de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

