

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché        | MUNICIPIO:                     | San Pedro Jocopilas                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío la Cumbre, Aldea la Primavera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0021-43 | FECHA:                         | 6/08/2024                             |



Foto1: Modulo 1 y 2 Sustitución de lamparas tipo LED Renglon 17.3




Foto 2: Modulo 1 Sustitución de canal de PVC Renglon 7.2




Foto 3: Modulo 1 y 2 Sustitución de tomacorrientes dobles Renglon 17.8




Foto 4: Modulo 1 y 2 Sustitución de interruptores dobles Renglon 17.7




Foto 5: Modulo 4 Reparación de muro perimetral de block Renglon 15.1



Foto 6: Modulo 2 Instalación de llave de Chorro Renglon 14.13

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

