


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pulay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0034-41	FECHA:	11/11/2024




fotografia 1 MÓDULO 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



fotografia 2 MÓDULO 1: Sustitución de canal PVC




fotografia 3 MODULO 1: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



fotografia 4 MODULO 1: Sustitucion de bajada de agua pluvial de PVC por tubo PVC "3"



fotografia 5 MODULO 2: Sustitución de canal PVC



fotografia 6 MÓDULO 2: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pulay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0034-41	FECHA:	11/11/2024



Foto 7. MODULO 2: sustitución de bajada de agua pluvial de PVC por tubo PVC 3"



Foto 8. PATIO: Reparación de plancha de concreto de patio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Pulay Cotzal, Quiché
---	---