

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Juan Cotzal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón xetenamich |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0037-43 | FECHA: | 28/10/2024 |



Foto 1. Módulo 1: Sustitucion de lámimina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2. Módulo 1: Sustitucion de elemento de fijacion de (tornillos).



Foto 3. Módulo 1: Sustitucion de capote de lamina para lámina troquelada




Foto 4. Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 5 Módulo 1: Reparacon de cableado eléctrico.



Foto 6 Modulo1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: | PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE <input type="checkbox"/> | POSTERIOR <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Juan Cotzal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón xetenamich |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0037-43 | FECHA: | 28/10/2024 |




Foto 7 Módulo 1: Sustitución de Interruptores simples.



Foto 8 Módulo 1: Sustitución de interruptores dobles.




Foto 9. Módulo 1: Sustitución de tomarrientes dobles.




Foto 10. Módulo 1: Sustitución de plafoneras.




Foto 11. Módulo 1: Sustitución de focos ahorradores.





Foto 12. Módulo 1: Instalación de acometida eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--|-----------|--|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: | | PREVIO | x | DURANTE | | POSTERIOR | |
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Juan Cotzal | | | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón xetenamich | | | | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0037-43 | FECHA: | 28/10/2024 | | | | |



Foto13. Módulo 1: Repello en muro.



Foto 14. Módulo 1: Cernido en muro.




Foto 15. Módulo 1: Alisado en muro.




Foto1. Módulo 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2. Módulo 2: Sustitucion de elemento de fijacion de (tornillos).



Foto 3. Módulo 2: Sustitucion de capote de lamina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catalina
Firma y sello del Presidente de la OPE



Abm
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: | | PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE <input type="checkbox"/> | POSTERIOR <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Juan Cotzal | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón xetenamich | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0037-43 | FECHA: | 28/10/2024 | |




Foto 4 Módulo 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 5. Módulo 2: Sustitución inodoro



Foto 6. Módulo 2: Sustitución lavamanos INSITU.



Foto 7 Módulo 2: Reparación de cableado eléctrico.




Foto 8. Módulo 2: Sustitucion de ducto eléctrico + accesorio



Foto 9. Módulo 2: Sustitucion de interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Catibets de
Firma y sello del Presidente de la OPF

Don
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: | PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE <input type="checkbox"/> | POSTERIOR <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: Quiché | MUNICIPIO: San Juan Cotzal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Cantón xetenamich |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 14-11-0037-43 | FECHA: 28/10/2024 |



Foto 10. Módulo 2: Sustitucion de interruptores dobles.




Foto 11. Módulo 2: Sustitución de tomarrientes dobles.




Foto 12. Módulo 2: Sustitución de plafoneras.



Foto13. Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores.




Foto1 Módulo 3: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal






Foto 2. Módulo 3: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Juan Cotzal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón xetenamich |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-11-0037-43 | FECHA: | 7/11/2024 |



Foto 1. Módulo 1: Sustitucion de lámimina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2. Módulo 1: Sustitucion de elemento de fijacion de (tornillos).



Foto 3. Módulo 1: Sustitucion de capote de lamina para lámina troquelada



Foto 4. Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 5 Módulo 1: Reparacion de cableado eléctrico.





Foto 6 Modulo1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público