Ministeria de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEBALANGUAC PAXTUP PRIMER CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0010-43	FECHA:	18 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Módulo No. 1 Reparación de pared de block



Foto 2: Módulo No. 1 Sustitución de de lámina, por lámina troquelada. Instalación de capote de lámina, para lámila troquelada. Instalación de elementos de fijación




Foto 3: Módulo No. 1 Sustitución de piso de torta de concreto, por piso ceramico. Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos.



Foto 4: Módulo No. 1 Sustitución de puerta de de madera por metal de dos hojas. Sustitucion de puerta de madera por metal



Foto 5: Módulo No. 1 Sustitucion de focos ahorradores. Sustitucion de plafoneras. Sustitución de interruptores simples. Instalación de tomacorrientes dobles. Instalación de fliplon. Reparación de cableado electrico.



Foto 6: Módulo No. 1 Sustitución de estufas rurales (completa) incluye chimenea y plnchas de metal. Instalación de azulejo en estufas rurales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actual ren el hojas.

CONSEJO

DE PADRES

Firma y sello del Presidente de la OPF

RAMERO CONSEJO

Firma y Sello Director Centro

RAMERO CONSEJO

PRIMERO CONSEJO

Firma y Sello Director Centro

RAMERO CONSEJO

DE PADRES

AND CONSEJO

FIRMA Y Sello Director Centro