

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Xepepén La Cumbre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepepén La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0045-43	FECHA:	18 marzo de 2024



Foto 1: Instalación de vidrios claros de 5 ml.



Foto 2: Aplicación de pintura Cromatic.



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada y soporte de madera por metal.



Foto 4: Mantenimiento a estufa rural, chimenea y sustitución de plancha de metal



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal, reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martín Tenorio Ralizo  
Firma y sello del Presidente de la OPEF FAMILIA



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

