

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Xepepén La Cumbre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepepén La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0045-43	FECHA:	18 marzo de 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de vidrios y mantenimiento a puertas (lijado y pintura)




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a estufa rural, chimenea y sustitución de plancha de metal




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Izamux Palacios  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

