

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0056-43	FECHA:	20/06/2024




Foto1: Mantenimiento en puertas de metal



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de focos ahorradores



Foto 4: Reparación de muro perimetral salon de block



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustitución de canal PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0056-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 8: Reparación de torta de concreto



Foto 9: Reparación de piso cerámico



Foto 10: Reparación de cunetas de concreto





Foto 11: Mantenimiento en porton de metal



Foto 12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la CDP</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0056-43	FECHA:	20/06/2024




Foto13: Sustitución de pila de cemento 2 lavaderos



Foto 14: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 15: Reparación de fosa septica




Foto 16:




Foto 17:







Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 