



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | JOYABAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ELDEA EL BOQUERÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-0067-41 | FECHA: | 23/04/2024 |




Foto1: Situación de un tinaco + sustitución de la tubería de la línea principal de agua potable de servicios sanitarios



Foto 2: sustitución de parrilla metálica de la cuneta del ingreso principal del centro educativo y la reparación de la cuneta de concreto.



Foto 3: sustitución de pintura de puerta metálica de los baños



Foto 4: sustitución de los inodoros y pintado en la paredes de los baños







Foto 5: sustitución de vidrios



Foto 6: sustitución de teberia de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Firma y sello del Presidente del COPB |  CONSEJO DE PRESIDENTES DE COPB JOYABAJ, QUICHÉ |  Firma y Sello del Centro Educativo Público |  DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BOQUERÓN |
|--|--|--|--|