



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CAQUIL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0474-43	FECHA:	25/05/2024



MODULO 1 Sustitución de inodoros



MODULO 2 Sustitución de focos ahorradores



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



MODULO 3 sustitución de canal de metal



MODULO 4 Mantenimiento de balcones de metal




MODULO 4 Sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO	QUICHÉ	MUNICIPIO	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CAQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-12-0474-43	FECHA	25/05/2024





MODULO 4 Reparacion de porton de metal




MODULO 5 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Promotor de la OPFA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
