

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Seabaj
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0476-43	FECHA:	15 de Marzo de 2,024



Modulo 1 Foto1: Remodelacion de pila, en la cocina.



Modulo 1 Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Modulo 1 Foto 3: Sustitución de lamparas tipo LED en la cocina



Modulo 1 Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Modulo 2 Foto 5: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) Sustitución de tapadera sanitario



Modulo 3 Foto 6: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Cesar Chiquiaj Jiménez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfredo Zacarias Panjoj  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Modulo 3 Foto 7: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal




Modulo 3 Foto 8: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal




Modulo 3 Foto 9: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal



Modulo 3 Foto 10: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal



Modulo 3 Foto 11: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal



Modulo3 Foto 12: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

	<p>Pedro Cesar Chiquiaj Jiménez</p>  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>Alfredo Zacarias Panjoj</p>  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---	---