

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Seabaj
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1412-0476-43	FECHA:	18 de Junio de 2,024



Modulo 1 Foto 1: Remodelacion de pila, en la cocina.



Modulo 1 Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Modulo 1 Foto 3: Sustitución de lamparas tipo LED en la cocina



Modulo 1 Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Modulo 2 Foto 5: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) Sustitución de tapadera sanitario



Modulo 3 Foto 6: Sustitución de estructura de metal, vidrio de ventana y balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Cesar Chiquiaj Jiménez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Alfredo Zacarias Panjoj

Firma y Sello Director Centro Educativo Obligatorio

