

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANZUELA, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-4527-45	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: MODULO NO. 1 sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 2: MODULO NO. 1 sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 3: MODULO 2. sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 4: MODULO NO. 2 sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.



Foto 5: MODULO 2. sustitución de chapa



Foto 6: MODULO 2. sustitución de ventana de metal por PVC más vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Freddy Chaló Saravia</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--