



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES TURANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4982-43	FECHA:	18 de junio de 2024




Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto



Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura portante de madera por metal.



Módulo 4: Sustitución de lámina a lámina troquelada y Sustitución de estructura portante de madera a metal.



Módulo 2: Sustitución de puertas de madera a metal, lámina a lámina troquelada y sustitución de estructura de madera a metal.



Módulos 1 y 3: Colocación de canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para detallar el número de fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES TURANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4982-43	FECHA:	



Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto



Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura portante de madera por metal.



Módulo 4: Sustitución de Lámina a lamina troquelada y sustitución de estructura portante de madera a metal.





Módulo 2: Sustitución de puertas de madera a metal, lamina a lamina troquelada y sustitución de estructura portante de madera a metal.



Módulos 1 y 3: Colocación de canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

