

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Miguel Uspantán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rral Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Samutz Sarabinak |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0043-43 | FECHA: | 8/08/2024 |



FOTO. 1 Modulo I: Sustitucion de puertas



FOTO.2 Modulo I : Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



FOTO. 3 Modulo II: Suministro e instalacion de chapas



FOTO. 4 Modulo II: Suministro e instalacion de balcones







FOTO. 5 MODULO III Sustitucion de puertas de servicio sanitario



FOTO. 6 PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
|  Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  |
|--|---|