



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala
**SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:**

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San Cristobal la Laguna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Cristobal la Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0148-43	FECHA:	04 de julio de 2024



Foto No.1 Modulo I: Manenimiento de estructura de puestas de baño (cambio de pasadores por chapa)



Foto No.2. Reparación de cisterna de concreto y sustitución de bomba de agua.



Foto No.3 Modulo II: Sustitución de deposito de agua



Foto No.4. Modulo II: Mantenimiento de estructura de puertas de aula (lijado y pintado) suministro e Instalación de balcones a aulas



Foto No.5. Modulo II: Sustitución de canal de metal, pescantes y bajada de agua pluvial




Foto No.5. Modulo II: Sustitucion de panel solar 550 wts y inversor 3000 wts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío San Cristobal la Laguna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Cristobal la Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0148-43	FECHA:	04 de julio 2024



Foto No. 7. Modulo III: Sustitucion de pila de cemento de un lavadero INSITU (1.20mts de largo por 1 metro de ancho). Instalacion de azulejo a estufa rural



Foto No.8. Modulo II: Sustitución de piso ceramico en aula y corredor




Foto No.9. Pintura en muros interiores y exteriores



Foto No. 10. Modulo II. Sustitución Bateria de 200 amp y regulador de 60 amp.



Foto No. 11. Modulo III. Suministro e instalacion de balcon de metal para concina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

