










SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	x	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Quiché		MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saj Racan Chituj		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0609-43		FECHA:	18/03/2023		
						
Foto1: Sustitución de piso de granito en el corredor.			Foto 2: Sustitución de piso de granito en aula 5, 6 y 7.			
						
Foto 3: Situación piso de torta de concreto a piso de granito en aulas 3 y 4.			Foto 4: Sustitución de piso cemento liquido a pisode granito en aulas 8 y 9.			
						
Foto 5: Sustitución de canal de PVC.						

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

