

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Miguel Uspantán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Palmar, Uspantán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14- 15-0610-43 | FECHA: | 12 de Marzo de 2024 |



Foto1: Modulo 1 cambio de lámina y estructura de soporte



Foto 2: Modulo 1 cambio de lámina y estructura de soporte



Foto 3: Modulo 2 cambio de instalación eléctrica donde se va a cambiar el techo



Foto 4: Modulo 2 cambio de instalación eléctrica donde se va a cambiar el techo



Foto 5: Modulo 3 cambio de tubería de aguas negras, de los baños de la escuela, a la fosa séptica



Foto 6: Modulo 3 cambio de tubería de aguas negras, de los baños de la escuela, a la fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Rodolfo Perez R.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|

