



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Chamac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0617-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Aula No. 5,6 y 7 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Aula No. 5, 6 y 7 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Aula No. 6 y 7: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura y sustitución de chapa).



Aula No. 5 y 6: Sustitución de vidrios y mantenimiento de balcones de metal




Aula No. 5: Sustitución de puerta



Baños: Sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de estructura de madera por metal y sustitución de puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

