

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS CULEBRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CULEBRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0002-42	FECHA:	13/09/2024




Foto1. Modulo 1 y 2: sustitución de chapas



Foto 2. Modulo 3: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3. Modulo 3: Modulo 3: suministros e sustitución de puerta de metal




Foto 4. patio: Modulo 3: suministros e sustitución de ventana de metal




Foto 5. Modulo 3 suministros e sustitución de balcon de hierro en ventana



Foto 6. Modulo 3: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

<p><i>Noel Calderon</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS CULEBRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CULEBRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0002-42	FECHA:	13/09/2024



Foto 7. Modulo 3: sustitución interruptores dobles



Foto 8. Modulo 3: Alisado en muro



Foto 9. Modulo 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 10. patio: reparación de piso de torta de concreto







Foto 11. áreas exteriores: Reparacion en block (incluye columnas)



Foto 12. áreas exteriores: reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público