

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | CHICAMÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS PAJALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-0009-41 | FECHA: | 13 DE MAYO DE 2024 |



Foto1: sustitución de láminas, capotes




Foto 2: sustitucion de 2 chapas



Foto 3: sustitución de inodoro



Foto 4: sustitución de vidrios







Foto 5: mantenimiento a estructura, pintura en muro interior y exterior



Foto 6: sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | CHICAMÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS PAJALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-0009-41 | FECHA: | |



Foto 1: sustitución de láminas, capotes




Foto 2: sustitución de 2 chapas



Foto 3: sustitución de inodoro



Foto 4: sustitución de vidrios




Foto 5: mantenimiento a estructura, pintura en muro interior y exterior



Foto 6: sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

