

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COSTA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5147-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: MÓDULO 1. SUSTITUCIÓN DE PIZO CERÁMICO, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y LAMINA



Foto 2: MÓDULO 1. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA Y PLANCHA



Foto 4: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN DE PILA, ESTUFA, PINTURA Y CERÁMICA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL, ESTRUCTURAS METÁLICAS DE TECHO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PINTURA GENERAL


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público