

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación planchas de concreto en el patio



Foto 2: Reparación de estructura de metal



Foto 3: Reparación de piso cerámico




Foto 4: Sustitución de estufa rural



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal




Foto 6: Sustitución de lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación planchas de concreto en el patio



Foto 2: Reparación de estructura de metal



Foto 3: Reparación de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de estufa rural



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 6: Sustitución de lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público