

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Preprimaria Bilingüe Aldea El Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: Reparación de piso de cemento por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Preprimaria Bilingüe Aldea El Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5405-41	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de lamina troquelada




Foto 2: Reparación de piso de cemento por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público