

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Ixcán                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santiago Ixcán  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0023-42               | FECHA:                         | 21 de febrero de 2024 |



Foto1: Sustitución de Lámina por lámina troquelada del techo del edificio escolar.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal del edificio escolar.



Foto 3: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 4: Mantenimiento de pintura en muros exteriores e interiores del edificio escolar.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPRVULOS



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Central

