

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle de Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0027-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de malla por balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Trinidad

Firma y sello del Presidente de la OPF



Karl

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

