

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MAYALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0036-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas (lijado, aplicación de pintura) y sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Reparación de cuneta y reparación de banqueta de concreto



Foto 5: Repello de muro de contención




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


EUGENIO MENDOZA MEJÍA

Firma y sello del Presidente de la OPF




MIGUEL PÉREZ MENDOZA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MAYALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0036-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Repello en muro de aulas




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


EUGENIO MENDOZA MEJÍA

Firma y sello del Presidente de la OPF




MIGUEL PÉREZ MENDOZA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

