

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MAYALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0036-43	FECHA:	11/10/2024




Foto 1: Mantenimiento a puertas (lijado, aplicación de pintura) y sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Reparación de cuneta y reparación de banqueta de concreto





Foto 5: Repello de muro de contención



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 EUGENIO MENDOZA MEJÍA Firma y sello del Presidente de la OPF		 MIGUEL PÉREZ MENDOZA Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO MAYALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0036-43	FECHA:	11/10/2024




Foto 7: Repello en muro de aulas




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


EUGENIO MENDOZA MEJÍA
 Firma y sello del Presidente de la OPF




MIGUEL PÉREZ MENDOZA
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

