

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOERM Nuevo San Lorenzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0088-43	FECHA:	6 de junio de 2024




Foto1: Contruccion del cimiento para las paredes.



Foto 2: Construccion de baños labables



Foto 3: Construccion del techo.




Foto 4: finalizacion de paredes de baños labables




Foto 5: Pintando las paredes de los baños.





Foto 6: Colocación del depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

