



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTO TOMÁS, IXCÁN, EL QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0097-45	FECHA:	03-06-2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquela Aluzinc Calibre 26




Foto 2: Sustitucion de Capote de lamina, por lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de Estructura de soporte de madera por metal.




Foto 4: Sustitucion de Puerta de Madera por Metal



Foto 5: Sustitucion de Balcones de Metal parte de atrás



Foto 6: Sustitucion de balcones de metal parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

