



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTO TÓMAS, IXCÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0097-45	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de Capote de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de Estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal parte de atrás



Foto 6: Sustitución de balcones de metal parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

