

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0106-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: sustitucion de pared de madera por block.



Foto 2: sustitucion de lamina.



Foto 3: sustitucion de estructura de madera.



Foto 4: sustitucion de ventana.




Foto 5: sustitucion de puerta




foto 6: sustitucion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo P



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0106-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: cambio de piso de torta por piso ceramico.



Foto 2: reparacion de torta de concreto.



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5;




foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

