

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0106-42	FECHA:	4/12/2024



Foto1: sustitucion de pared de madera por block.



Foto 2: sustitucion de lamina.



Foto 3: sustitucion de estructura de madera.



Foto 4: sustitucion de ventana.




Foto 5: sustitucion de puerta




foto 6: sustitucion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0106-42	FECHA:	4/12/2024



Foto1: cambio de piso de torta por piso ceramico



Foto 2: reparacion de torta de concreto




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo

