

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Mojarras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0108-45	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: parte estructural del techo con mayor daño de deterioro en la madera



Foto 2: vista general del establecimiento



Foto 3: estructuras del techo con alto porcentaje de daños



Foto 4: vista techado frontal despegado por el viento. laminas rotas



Foto 5: parte del techo dañado con agujeros que filtra el agua hacia las aulas en temporada de invierno



Foto 6: soporte temporal de madera colocao por los estudiantes evitando la desintegración de la estructura del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anselmo che xu
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

