

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO ZONA CUATRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0110-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: Estado actual de módulo de aulas.



Foto 2: Estado actual de módulo de aulas.



Foto 3: Reparacion de piso de torta de concreto.



Foto 4: Reparacion de techo del establecimiento



Foto 5: reparacion de lamina por lamina troquela



Foto 6: reparacion de estructura de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Nota para el colegio
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

