

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0118-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de vidrios de ventanas.



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de puertas de metal por puertas de metal.




Foto 5: Pintura en muro exteriores y interiores del centro educativo



Foto 6: Mantenimiento de estructura soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

