

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Tzeja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0131-45	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Instalación de piso de granito



Foto 3: Instalación de puerta de metal en cocina nueva




Foto 4: Instalación de azulejo dentro de la pila



Foto 5: Instalación de piso de granito




Foto 6: Sustrucción de puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felix Cruz Poou
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

