

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB BILINGÜE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0783-41	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



Foto 1: VISTA DE LA LÁMINA EN MAL ESTADO DEL MÓDULO DE PREPRIMARIA



Foto 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA DEL TECHO, EN MAL ESTADO DEL MÓDULO DE PREPRIMARIA



Foto 3: BALCONES IMPROVIZADOS QUE SE HAN COLOCADO PARA EVITAR EL INGRESO DE PERSONAS AL MÓDULO DE PREPRIMARIA.




Foto 4: PAREDES SIN REPELLAR Y VISTA DE PEDAZOS DE MADERA, COLOCADOS POR PADRES DE FAMILIA PARA EVITAR QUE LA LLUVIA CAIGA DIRECTAMENTE AL MÓDULO DE PREPRIMARIA



Foto 5: CORREDOR IMPROVIZADO, PARA EVITAR QUE LOS RAYOS DE SOL ENTREN DIRECTAMENTE AL MÓDULO DE PREPRIMARIA.



Foto 6: VISTA DEL CORREDOR DE TIERRA DEL MÓDULO DE PREPRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Mac Cha

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

