

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JUAN IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1124-43	FECHA:	15/06/2024



Foto1: Sustitucion de laminas por láminas troqueladas cal.26



Foto 2: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



foto: 3 sustitucion de estructura de soporte de madera a metal






Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
