

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIO NO BILINGÜE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JUAN IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3652-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzin calibre 26 del servicio sanitario



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte metal del servicio sanitario



Foto:3 sustitución de puerta del servicio sanitario.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores EORM



foto: 5 Reparacion de cuneta de concreto de EORM




Foto 6: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal cocina EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares de la UEB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA NO BILINGUE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JUAN IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3652-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Sustitucion de pila plastica de dos lavaderos




Foto 3: Sustitucion de balcones de metal

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
