

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4306-42	FECHA:	15/10/2024




Foto1: Sustitución de puertas de madera por metal



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por balcones de metal




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de malla por maya galvanizada



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Leticia Tut Siquic Firma y sello del Presidente de la COPLA	 Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN COPLA OFICIAL RURAL MIXTA IXCÁN, QUICHÉ	 Luis Giovanni Morales Ramos Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTE ALEGRE IXCÁN, QUICHÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4306-42	FECHA:	15/10/2024



Foto7: Reparación de polletón de cocina




Foto 8: Reparación de torta de cemento de cocina



Foto 9: Reparación de portón de metal




Foto 10:




Foto 11:








Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Leticia Tut Siquic Firma y sello del Presidente de la OPF		 Luis Geovany Morales Ramos Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------