

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA MARIA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4720-42	FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: MODULO FINALIZADO CON LA ESTRUCTURA DE LAMINA Y BALCONES.



Foto 2: PARTE INTERNO DEL MODULO LAMINA INSTALADO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN MAL ESTADO POR PUERTA DE METAL.



Foto 4: PUERTAS NUEVAS DEL MODULO UNO INSTALADO




Foto 5: BALCONES INSTALADO LA PARTE DE ADELANTE



Foto 6: BALCONES INSTALADOS Y FINALIZADO PARTE DE ATRAS DEL MODULO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento y Control de la Calidad



Firma y Sello Director Centro Educativo

