



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTIAGO IXCÁN, IXCÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5535-45	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Francisco Pérez</i> Firma y sello del Presidente de la Comisión Ejecutiva</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---

