

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTIAGO IXCÁN, IXCÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5535-45	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6: