



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0002-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (ijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Julian Ays
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0002-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 7: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 8: Modulo 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 9: Modulo 2: Sustitución de canal de metal



Foto 10: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 11: Modulo 2: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 12: Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CIPRÉS SEGUNDO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0002-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 13: Modulo 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 14: Modulo 4: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

