

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA LA BERBENA ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0007-45	FECHA:	11/06/24



Foto 1: Modulo 1: Sustritiución de balcon de metal



Foto 2: Modulo 1: Sustritiución de balcon de metal



Foto 3: Modulo 1: Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 4: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)





Foto 5: Modulo 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 6: Modulo 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

