

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0763-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 7: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 8: Muro Perimetral: Sustitución de portón (3.40x2.30)



Foto 9: Muro Perimetral: Reparación de muro primetral de block con tubo hg y malla galvanizada , soreras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0763-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Suministro e instalación de balcones de metal



Foto 3: Modulo 1: Sustitución inodoro



Foto 4: Modulo 1: Reparación de banquetas de concreto



Foto 5: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

