

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LAS MINAS DEL CIPRÉS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-6152-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico




Foto 2: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de balcon de metal



Foto 4: Modulo 1: Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana




Foto 5: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LAS MINAS DEL CIPRÉS, ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-6152-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 7: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 8: Modulo 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 9: Modulo 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 10: Modulo 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 11: Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 12: Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

