



Ministerio de Educación  
DOMINICANA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0032-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de mejora colocando piso ceramico



Foto 2: Se Observa el mal estado del piso por lo que se necesita su sustitucion y mejora



Foto 3: Se observa la necvesidad de darle mantenimiento a als puertas




Foto 4: Se Observa la necesidad del Cambio de Puerta debido a que el material que cuenta esta defectuoso



Foto 5: Se observa la necesidad de cambio de balcones debido al deterioro por corrosion.



Foto 6: Se observa la necesidad de la instalacion de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
**E.O.R.M.**  
**ZONA 6**  
**CABALLO BLANCO, RETALHULEU**  
 Firma y Sello del Presidente del Consejo de la OPF

  
**ESCUELA OFICIAL BURLA MIXTA**  
**ZONA 6**  
**DIRECCIÓN**  
**CABALLO BLANCO, RETALHULEU, C.A.B.**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO. 79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0032-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de la instalación de canales de PVC para evitar que el agua pluvial entre en las aulas



Foto 8: Se Observa la necesidad de mantenimiento en la pintura de las paredes exterior e interior de aulas




Foto 9: Se observa la necesidad de la sustitución del depósito de agua



Foto 10: Se observa la necesidad de la instalación de piso cerámico para la mejora del modulo de cocina




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF  
 Consejo de Padres de Familia  
**E.O.R.M. ZONA 6**  
 Caballo Blanco, Retalhuleu

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**DIRECCIÓN**  
 Escuela Oficial Rural Mixta  
 Zona 6  
 Parcel. Caballo Blanco Retalhuleu