

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA MONTAÑITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0034-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Se observa el mantenimiento y reparación del estado de la lámina del área de bodega para resguardo de lluvia y evitar que colapse sobre los niños



Foto 2: Se observa la colocación de la nuev estructura del techo del área de bodega para evitar que colapse sobre los niños



Foto 3: Se observa la reparación y cambio del canal de plástico



Foto 4: se observa el trabajo para el resane de la terraza de bodega



Foto 5: Se observa el mejoramiento del desnivel en la terraza y pañuelos



Foto 6: Se observa el mejoramiento de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA MONTAÑITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TORTUGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0034-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Se observa el estado de las chapas de las puertas para hacer los cambios



Foto 8: Se observa el mejoramiento de las ventanas de las aulas.




Foto 9: Se observa el mejoramiento de la pintura de las paredes de aulas



Foto 10: Se observa la fosa séptica para la extracción de lodos mecanizados (indicada por la flecha)




Foto 11: Se observa el mantenimiento al accesorio del depósito de agua




Foto 12: Se observa el mantenimiento de la tubería principal del depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público